LSSUTH100 Spojka tvarovek

Informace:

POUŽITÍ
Spojování tvarovek se samonosnými žlaby nebo žebříky.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Pozor

Univerzální spojka tvarovek pro samonosné žlaby a žebříky.

Pro montáž použijte 8 kompletov šroubů SGK M8x16.

© 2026 STRADER