

KRPBJ...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H100	**100**	**118310**	**4**	**1,01**
KRPBJ150H100	**150**	**118315**	**4**	**1,54**
KRPBJ200H100	**200**	**118320**	**4**	**2,04**
KRPBJ300H100	**300**	**118330**	**2**	**3,30**
KRPBJ400H100	**400**	**118340**	**2**	**4,30**
KRPBJ500H100	**500**	**118350**	**2**	**5,50**
KRPBJ600H100	**600**	**118360**	**2**	**6,60**

Související produkty:


KGJ...H100 Žlab


KCJ..H100N Žlab


KOJ...H100N Žlab


NO24×35 Ochranná krytka


KBJ...H100 Žlab


KKJ...H100 Koleno žlabu 90°


KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°


KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°


KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°


KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°



KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°


TKJ...H100 T-kus žlabu


TKBJ...H100 T-kus žlabu


TKPJ...H100 T-kus žlabu


CZKJ...H100 Křižovatka žlabu


CZKBJ...H100 Křižovatka žlabu


CZKPJ...H100 Křižovatka žlabu



LUJ...H100 Úhel žlabu 90°


LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°


LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°


LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°


LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°


LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°



LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý



LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý



ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu


OPZJ...H100 Objížďka horizontální


OPZBJ...H100 Objížďka horizontální


OPNJ...H100 Objížďka vertikální



OPNBJ...H100 Objížďka vertikální



KRPJ...H100 Redukční koleno pravé



KRLJ...H100 Redukční koleno


KRLBJ...H100 Redukční koleno


TRJ...H100 T - redukce


TRBJ...H100 T - redukce


TRSJ...H100 T - redukce


TRSBJ...H100 T - redukce

RKLJ...H100 Redukce žlabu

RKLBJ...H100 Redukce žlabu

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplňující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia