

## TKJ...H80 T-kus žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

### Verze:

| Symbol           | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKJ100H80</b> | <b>100</b>   | <b>182510</b> | <b>10</b>  | <b>0,51</b>   |
| <b>TKJ150H80</b> | <b>150</b>   | <b>182515</b> | <b>10</b>  | <b>0,68</b>   |
| <b>TKJ200H80</b> | <b>200</b>   | <b>182520</b> | <b>10</b>  | <b>1,00</b>   |
| <b>TKJ300H80</b> | <b>300</b>   | <b>182530</b> | <b>4</b>   | <b>1,59</b>   |
| <b>TKJ400H80</b> | <b>400</b>   | <b>182540</b> | <b>4</b>   | <b>2,38</b>   |
| <b>TKJ500H80</b> | <b>500</b>   | <b>182550</b> | <b>2</b>   | <b>3,16</b>   |
| <b>TKJ600H80</b> | <b>600</b>   | <b>182560</b> | <b>2</b>   | <b>4,20</b>   |

### Související produkty:





RKPBJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia