

KBJ...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KBJ50H50/3	**3000**	**50**	**152205**	**12**	**1,44**	**2300**
KBJ100H50/2	**2000**	**100**	**152110**	**12**	**1,84**	**4800**
KBJ100H50/3	**3000**	**100**	**152210**	**12**	**1,84**	**4800**
KBJ150H50/3	**3000**	**150**	**152215**	**6**	**2,24**	**7300**
KBJ200H50/2	**2000**	**200**	**152120**	**6**	**2,64**	**9800**
KBJ200H50/3	**3000**	**200**	**152220**	**6**	**2,64**	**9800**
KBJ300H50/2	**2000**	**300**	**152130**	**4**	**3,44**	**14800**
KBJ300H50/3	**3000**	**300**	**152230**	**4**	**3,44**	**14800**
KBJ400H50/2	**2000**	**400**	**151540**	**4**	**4,24**	**19800**
KBJ400H50/3	**3000**	**400**	**151640**	**4**	**4,24**	**19800**
KBJ500H50/2	**2000**	**500**	**151550**	**2**	**5,04**	**24800**
KBJ500H50/3	**3000**	**500**	**151650**	**2**	**5,04**	**24800**
KBJ600H50/2	**2000**	**600**	**151560**	**2**	**5,84**	**29800**
KBJ600H50/3	**3000**	**600**	**151660**	**2**	**5,84**	**29800**

Súvisiace produkty:


KCJ...H50N Žľab


KOJ...H50N Žľab


NO24×35 Ochranná krytka


LGJH50 Spojka žľabu otočná


LKJH50 Spojka uhlová žľabu


KKJ...H50 Koleno žľabu 90°


KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°


KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°


KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°


KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°



KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°



TKJ...H50 T-kus žľabu



TKBJ...H50 T-kus žľabu



TKPJ...H50 T-kus žľabu


CZKJ...H50 Križovatka žľabu


CZKBJ...H50 Križovatka žľabu



CZKPJ...H50 Križovatka žľabu



LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°


LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°


LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°



LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°


LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°


LLJ...H50 Kĺbový oblúk žľabu



















© 2026 STRADER

LLBJ...H50 Kĺbový oblúk žľabu

ELJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

ELBJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu


OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé



KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé




KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé



KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé



TRJ...H50 T-redukcia žľabu



TRBJ...H50 T-redukcia žľabu



TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická



TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická



RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá



RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá



RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá



RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá



RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická



RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická



LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia



TKDJ...H50 Doplňujúci diel žľabu T



LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia

© 2026 STRADER