

CZKJ...H100 Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL




K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c, d.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKJ100H100	100	112710	10	0,72
CZKJ150H100	150	112715	10	1,12
CZKJ200H100	200	112720	10	1,35
CZKJ300H100	300	112730	4	1,78

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Zľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKBJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKPJ...H100 Kolená žľabu 90°
							
KKMJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMBJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMPJ...H100 Kolená žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBPJ...H100 Križovatka žľabu
							
LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
ELJ...H100 Prvok obchádzky kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H100 Prvok obchádzky kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRBPJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia