

TRBJ...H80 T - redukce

Informace:





POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H80	**100**	**188510**	**4**	**1,09**
TRBJ150H80	**150**	**188515**	**4**	**1,59**
TRBJ200H80	**200**	**188520**	**4**	**2,01**
TRBJ300H80	**300**	**188530**	**2**	**3,15**
TRBJ400H80	**400**	**188540**	**2**	**4,25**
TRBJ500H80	**500**	**188550**	**1**	**5,40**
TRBJ600H80	**600**	**188560**	**1**	**5,80**

Související produkty:


KCJ...H80N Žlab


KOJ...H80N Žlab


NO24×35 Ochranná krytka


KBJ...H80 Žlab


KKJ...H80 Koleno žlabu 90°


KKBJ...H80 Koleno žlabu 90°


KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°


KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°


KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°



KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°



TKJ...H80 T-kus žlabu


TKBJ...H80 T-kus žlabu


TKPJ...H80 T-kus žlabu


CZKJ...H80 Křižovatka žlabu


CZKBJ...H80 Křižovatka žlabu


CZKPJ...H80 Krtižovatka žlabu


LUJ...H80 Úhel žlabu 90°


LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°


LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°


LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°


LUMBJ...H80 Úhel žlabu 45°



LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°


LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý


LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý


ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu


OPZJ...H80 Objížďka horizontální


OPZBJ...H80 Objížďka horizontální


OPNJ...H80 Objížďka vertikální


OPNBJ...H80 Objížďka vertikální


KRPJ...H80 Redukční koleno pravé


KRPBJ...H80 Redukční koleno pravé


KRLJ...H80 Redukční koleno


KRLBJ...H80 Redukční koleno


TRJ...H80 T - redukce


TRSJ...H80 T - redukce


TRSBJ...H80 T - redukce


RKLJ...H80 Redukce žlabu

RKLBJ...H80 Redukce žlabu

RKPJ...H80 Redukce žlabu

levé	levé		symetrická	symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplňující díl žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	