TKBJ...H100 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ100H100	**100**	**116510**	**10**	**0,61**
TKBJ150H100	**150**	**116515**	**10**	**0,74**
TKBJ200H100	**200**	**116520**	**10**	**1,06**
TKBJ300H100	**300**	**116530**	**4**	**1,76**
TKBJ400H100	**400**	**116540**	**4**	**2,63**
TKBJ500H100	**500**	**116550**	**2**	**3,36**
TKBJ600H100	**600**	**116560**	**2**	**4,50**

Související produkty:

KGJ...H100 Žlab

KCJ..H100N Žlab

KOJ...H100N Žlab

NO24×35 Ochranná krytka

KBJ...H100 Žlab

KKJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°

KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°

KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°

TKJ...H100 T-kus žlabu

TKPJ...H100 T-kus žlabu

CZKJ...H100 Křižovatka žlabu


CZKBJ...H100 Křižovatka žlabu

CZKPJ...H100 Křižovatka žlabu

LUJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°

LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°


LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°

LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

OPZJ...H100 Objížďka horizontální

OPZBJ...H100 Objížďka horizontální

OPNJ...H100 Objížďka vertikální

OPNBJ...H100 Objížďka vertikální

KRPJ...H100 Redukční koleno pravé

KRPBJ...H100 Redukční koleno pravé

KRLJ...H100 Redukční koleno levé

KRLBJ...H100 Redukční koleno levé

TRJ...H100 T - redukce


TRBJ...H100 T - redukce


TRSJ...H100 T - redukce symetrická


TRSBJ...H100 T - redukce symetrická

RKLJ...H100 Redukce žlabu levá

RKLBJ...H100 Redukce žlabu levá

RKPJ...H100
Redukce žlabu pravá

RKPBJ...H100
Redukce žlabu pravá

RKSJ...H100
Redukce žlabu symetrická

RKSBJ...H100
Redukce žlabu symetrická

LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia

LRBJH100
Spojka žlabu rozvetvovacia

TKDJ...H100
Doplňující díl žlabu T

LRPJH100
Spojka žlabu rozvetvovacia