TRJ...H50 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRJ50H50	**50**	**158605**	**10**	**0,61**
TRJ100H50	**100**	**158610**	**10**	**0,87**
TRJ150H50	**150**	**158615**	**6**	**1,26**
TRJ200H50	**200**	**158620**	**6**	**1,66**
TRJ300H50	**300**	**158630**	**4**	**2,52**
TRJ400H50	**400**	**158640**	**4**	**1,66**
TRJ500H50	**500**	**158650**	**2**	**2,08**
TRJ600H50	**600**	**158660**	**2**	**2,52**

Súvisiace produkty:

KCJ...H50N Žľab

KOJ...H50N Žľab

NO24×35 Ochranná krytka

KBJ...H50 Žľab

LGJH50 Spojka žľabu otočná

LKJH50 Spojka uhlová žľabu

KKJ...H50 Koleno žľabu 90°

KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°

KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°

KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°

KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°

KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°

TKJ...H50 T-kus žľabu

TKBJ...H50 T-kus žľabu

TKPJ...H50 T-kus žľabu


CZKJ...H50 Križovatka žľabu

CZKBJ...H50 Križovatka žľabu


CZKPJ...H50 Križovatka žľabu

LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°

LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°

LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°

LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°

LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°

LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°

LLJ...H50 Kĺbový oblúk žľabu

LLBJ...H50 Kĺbový oblúk žľabu

ELJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELBJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé


KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé

KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé


KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé


TRBJ...H50 T-redukcia žľabu


TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická

TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická

RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá

RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá

RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá

RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá

RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická

RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická

LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia

LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia

TKDJ...H50 Doplňujúci diel žľabu T

LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia