# T50 Izolačná páska pod spojkovú čeľusť

## Informácie:

**Použitie**

Slúži na prelepenie spoja rovných dielov pod spojkovú čeľusť.

