

TRSBJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSBJ100H100	100	118710	1	1,56
TRSBJ150H100	150	118715	1	1,75
TRSBJ200H100	200	118720	1	1,93
TRSBJ300H100	300	118730	1	2,30
TRSBJ400H100	400	118740	1	2,67
TRSBJ500H100	500	118750	1	3,04
TRSBJ600H100	600	118760	1	3,40

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Žľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKBJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKPJ...H100 Kolená žľabu 90°
							
KKMJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMBJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMPJ...H100 Kolená žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu
							
CZKPJ...H100 Križovatka žľabu	LUJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LUMBJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRPBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	KRLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia