

## TRJ...H42 T - redukce

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRJ50H42	50	147805	10	0,58
TRJ100H42	100	147810	10	0,83
TRJ150H42	150	147815	6	1,20
TRJ200H42	200	147820	6	1,59
TRJ300H42	300	147830	4	2,49
TRJ400H42	400	147840	4	2,86
TRJ500H42	500	147850	2	3,43
TRJ600H42	600	147860	2	4,12

### Související produkty:

