

## TRSJ...H110 T - redukce symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSJ100H110	100	124710	4	1,76
TRSJ150H110	150	124715	4	1,95
TRSJ200H110	200	124720	4	2,13
TRSJ300H110	300	124730	1	2,50
TRSJ400H110	400	124740	1	2,87
TRSJ500H110	500	124750	1	3,24
TRSJ600H110	600	124760	1	3,60