

## LSSUTH100 Spojka tvarovek

### Informace:

**POUŽITÍ**

Spojování tvarovek se samonosnými žlaby nebo žebříky.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Pozor**

Univerzální spojka tvarovek pro samonosné žlaby a žebříky.

Pro montáž použijte 8 kompletov šroubů SGK M8x16.