

## ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!


Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBJ50H50	50	152803	4	0,29
ELBJ100H50	100	152903	4	0,38
ELBJ150H50	150	153003	4	0,46
ELBJ200H50	200	153103	4	0,55
ELBJ300H50	300	153303	4	0,71
ELBJ400H50	400	153403	4	0,88
ELBJ500H50	500	153503	4	1,04
ELBJ600H50	600	153603	4	1,21

### Související produkty:





RKLBJ...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Doplnujúci diel  
žlabu T



LRPJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia