

LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použijte spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.

Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUPJ100H80	100	185714	2	1,52
LUPJ150H80	150	185814	2	1,91
LUPJ200H80	200	185914	2	2,29
LUPJ300H80	300	186014	2	3,05
LUPJ400H80	400	186114	2	3,82
LUPJ500H80	500	186214	2	4,57
LUPJ600H80	600	186314	2	5,34

Související produkty:

							
KCJ...H80N Žlab	KOJ...H80N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H80 Žlab	KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
							
KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	TKJ...H80 T-kus žlabu	TKBJ...H80 T-kus žlabu	TKPJ...H80 T-kus žlabu	CZKJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKJP...H80 Křižovatka žlabu
							
LÚJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H80 Úhel žlabu 45°	LUMPj...H80 Úhel žlabu 45°	LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H80 Objížďka horizontální	OPZBJ...H80 Objížďka horizontální	OPNJ...H80 Objížďka vertikální	OPNBj...H80 Objížďka vertikální	KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRBPj...H80 Redukční koleno pravé	KRLJ...H80 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H80 Redukční koleno levé	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSj...H80 T - redukce symetrická	TRSBj...H80 T - redukce symetrická	RKJ...H80 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H80 Redukce žlabu levá	RKPJ...H80 Redukce žlabu pravá



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia