

OPZBJ...H100 Objížďka horizontálná

Informace:

POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBJ100H100	100	117710	2	1,08
OPZBJ150H100	150	117715	2	1,34
OPZBJ200H100	200	117720	2	1,60
OPZBJ300H100	300	117730	2	2,14
OPZBJ400H100	400	117740	2	2,66
OPZBJ500H100	500	117750	2	3,40
OPZBJ600H100	600	117760	2	3,74

Související produkty:

							
KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H100 Křižovatka žlabu
							
CZKJP...H100 Křižovatka žlabu	LJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMP...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objížďka horizontální	OPNJ...H100 Objížďka vertikální	OPNB...H100 Objížďka vertikální	KRPJ...H100 Redukční koleno pravé	KRBPJ...H100 Redukční koleno pravé
							
KRLJ...H100 Redukční koleno levé	KRLBJ...H100 Redukční koleno levé	TRJ...H100 T-redukce	TRBJ...H100 T-redukce	TRSJ...H100 T-redukce symetrická	TRSB...H100 T-redukce symetrická	RKLJ...H100 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H100 Redukce žlabu levá



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia