

TRSBJ...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBJ100H100	100	118710	1	1,56
TRSBJ150H100	150	118715	1	1,75
TRSBJ200H100	200	118720	1	1,93
TRSBJ300H100	300	118730	1	2,30
TRSBJ400H100	400	118740	1	2,67
TRSBJ500H100	500	118750	1	3,04
TRSBJ600H100	600	118760	1	3,40

Související produkty:



pravé

RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá

levé

RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáLRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H100
Doplňujúci díl
žlabu T

levá

LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia