

KKMJ...H50 Koleno 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.







Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMJ50H50	50	156405	20	0,15
KKMJ100H50	100	156410	20	0,23
KKMJ150H50	150	156415	10	0,39
KKMJ200H50	200	156420	10	0,54
KKMJ300H50	300	156430	10	0,90
KKMJ400H50	400	156440	10	1,50
KKMJ500H50	500	156450	10	2,00
KKMJ600H50	600	156460	10	2,59

Související produkty:

							
KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKJ...H50 T-kus žlabu	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu	CZKJ...H50 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H50 Křížovátka žlabu
							
CZKPJ...H50 Křížovátka žlabu	LJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°	LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubového oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubového oblouku žlabu	OPZJ...H50 Objíždka horizontální	OPZBJ...H50 Objíždka horizontální	OPNJ...H50 Objíždka vertikální	OPNB...H50 Objíždka vertikální	KRPJ...H50 Redukční koleno prave
							
KRPBJ...H50 Redukční koleno prave	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T-redukce	TRBJ...H50 T-redukce	TRSJ...H50 T-redukce symetrická	TRSB...H50 T-redukce symetrická	RKLJ...H50 Redukce žlabu levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia