

## TRSJ...H110 T - redukce symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRSJ100H110 | 100          | 124710     | 4          | 1,76          |
| TRSJ150H110 | 150          | 124715     | 4          | 1,95          |
| TRSJ200H110 | 200          | 124720     | 4          | 2,13          |
| TRSJ300H110 | 300          | 124730     | 1          | 2,50          |
| TRSJ400H110 | 400          | 124740     | 1          | 2,87          |
| TRSJ500H110 | 500          | 124750     | 1          | 3,24          |
| TRSJ600H110 | 600          | 124760     | 1          | 3,60          |