

LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!




Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H50	50	157405	2	0,98
LLJ100H50	100	157410	2	1,16
LLJ150H50	150	157415	2	1,32
LLJ200H50	200	157420	2	1,50
LLJ300H50	300	157430	2	1,82
LLJ400H50	400	157440	2	2,16
LLJ500H50	500	157450	2	2,48
LLJ600H50	600	157460	2	2,82

Související produkty:

							
KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H50 Koleno 45°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKJ...H50 T-kus žlabu	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu	CZKJ...H50 Křížovátka žlabu
							
CZKBJ...H50 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H50 Křížovátka žlabu	LUJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°
							
LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H50 Objížďka horizontální	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální	OPNBj...H50 Objížďka vertikální	KRPJ...H50 Redukční koleno pravé
							
KRPBJ...H50 Redukční koleno levé	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T-redukce	TRBJ...H50 T-redukce	TRSJ...H50 T-redukce symetrická	TRSBj...H50 T-redukce symetrická	RKJ...H50 Redukce žlabu levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia