

## ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírmeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBP50H50	50	152804	20	0,45
ELBP100H50	100	152904	10	0,57
ELBP150H50	150	153004	10	0,69
ELBP200H50	200	153104	10	0,82
ELBP300H50	300	153304	10	1,07
ELBP400H50	400	153404	4	1,32
ELBP500H50	500	153504	4	1,57
ELBP600H50	600	153604	4	1,82

### Související produkty:

KCP...H50N Žlab KOP...H50N Žlab	KOP...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMPH50 Spojka žlabu	LGPH50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleny žlabu 90°
KKBP...H50 Koleny žlabu 90°	KKPP...H50 Koleny žlabu 90°	KKMP...H50 Koleny žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleny žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleny žlabu 45°	TKP...H50 T-kusy žlabu	TKBP...H50 T-kusy žlabu	TKPP...H50 T-kusy žlabu
CZKP...H50 Křížovátka žlabu	CZKBP...H50 Křížovátka žlabu	CZKPP...H50 Křížovátka žlabu	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUBP...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMB...H50 Úhel žlabu 45°
LUMPP...H50 Úhel žlabu 45°	LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objíždka horizontální	OPZBP...H50 Objíždka horizontální	OPNP...H50 Objíždka vertikální	OPNBP...H50 Objíždka vertikální
KRPP...H50 Redukční koleno pravé	KRPBP...H50 Redukční koleno pravé	KRLP...H50 Redukční koleno levé	KRLBP...H50 Redukční koleno levé	TRP...H50 T-redukce	TRBP...H50 T-redukce	TRSP...H50 T-redukce symetrická	TRSBP...H50 T-redukce symetrická



RKLP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H50  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPPH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia