

## LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLP50H50	50	154005	10	1,38
LLP100H50	100	154010	10	1,63
LLP150H50	150	154015	10	1,87
LLP200H50	200	154020	10	2,12
LLP300H50	300	154030	4	2,62
LLP400H50	400	154040	4	3,12
LLP500H50	500	154050	4	3,62
LLP600H50	600	154060	4	4,12

### Související produkty:





RKLP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H50  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPPH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovací