

ELP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!



Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELP50H50	50	154205	20	0,45
ELP100H50	100	154210	10	0,57
ELP150H50	150	154215	10	0,69
ELP200H50	200	154220	10	0,82
ELP300H50	300	154230	10	1,07
ELP400H50	400	154240	4	1,32
ELP500H50	500	154250	4	1,57
ELP600H50	600	154260	4	1,82

Související produkty:

							
KCP...H50 Žlab	KOP...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMH50 Spojka žlabu	LGPH50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKBP...H50 Koleno žlabu 90°	KKPP...H50 Koleno žlabu 90°	KKMP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žlabu 45°	TKP...H50 T-kus žlabu	TKBP...H50 T-kus žlabu	TKPP...H50 T-kus žlabu
							
CZKP...H50 Křížovatka žlabu	CZKBP...H50 Křížovatka žlabu	CZKPP...H50 Křížovatka žlabu	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUBP...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMB...H50 Úhel žlabu 45°
							
LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objížďka horizontální	OPZBP...H50 Objížďka horizontální	OPNP...H50 Objížďka vertikální	OPNBP...H50 Objížďka vertikální
							
KRPP...H50 Redukční koleno pravé	KRPBP...H50 Redukční koleno pravé	KRLP...H50 Redukční koleno levé	KRLBP...H50 Redukční koleno levé	TRP...H50 T - redukce	TRBP...H50 T - redukce	TRSP...H50 T - redukce symetrická	TRSBP...H50 T - redukce symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia