

KRLP...H50 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!




Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLP50H50	50	154805	10	0,69
KRLP100H50	100	154810	10	1,05
KRLP150H50	150	154815	6	1,59
KRLP200H50	200	154820	6	2,11
KRLP300H50	300	154830	4	3,16
KRLP400H50	400	154840	4	4,22
KRLP500H50	500	154850	2	5,27
KRLP600H50	600	154860	2	6,33

Související produkty:

							
KCP...H50 Žlab	KOP...H50 Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMH50 Spojka žlabu	LGP50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKBP...H50 Koleno žlabu 90°	KKPP...H50 Koleno žlabu 90°	KKMP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žlabu 45°	TKP...H50 T-kus žlabu	TKBP...H50 T-kus žlabu	TKPP...H50 T-kus žlabu
							
CZKP...H50 Křižovatka žlabu	CZKBP...H50 Křižovatka žlabu	CZKPP...H50 Křižovatka žlabu	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUBP...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMB...H50 Úhel žlabu 45°
							
LUMPP...H50 Úhel žlabu 45°	LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objížďka horizontální	OPZBP...H50 Objížďka horizontální	OPNP...H50 Objížďka vertikální
							
OPNP...H50 Objížďka vertikální	KRPP...H50 Redukční koleno pravé	KRPBP...H50 Redukční koleno pravé	KRLBP...H50 Redukční koleno levé	TRP...H50 T - redukce	TRBP...H50 T - redukce	TRSP...H50 T - redukce symetrická	TRSBP...H50 T - redukce symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá




RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia