

## LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LLJ100H80</b>	<b>100</b>	<b>183310</b>	<b>2</b>	<b>1,56</b>
<b>LLJ150H80</b>	<b>150</b>	<b>183315</b>	<b>2</b>	<b>1,72</b>
<b>LLJ200H80</b>	<b>200</b>	<b>183320</b>	<b>2</b>	<b>1,88</b>
<b>LLJ300H80</b>	<b>300</b>	<b>183330</b>	<b>2</b>	<b>2,22</b>
<b>LLJ400H80</b>	<b>400</b>	<b>183340</b>	<b>2</b>	<b>2,56</b>
<b>LLJ500H80</b>	<b>500</b>	<b>183350</b>	<b>2</b>	<b>2,88</b>
<b>LLJ600H80</b>	<b>600</b>	<b>183360</b>	<b>2</b>	<b>3,22</b>

### Související produkty:





RKPBJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplnující díl  
žlabu T



LRPJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia