

TRJ...H80 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRJ100H80	100	184510	4	1,09
TRJ150H80	150	184515	4	1,59
TRJ200H80	200	184520	4	2,01
TRJ300H80	300	184530	2	3,15
TRJ400H80	400	184540	2	4,25
TRJ500H80	500	184550	1	5,40
TRJ600H80	600	184560	1	5,80

Související produkty:

KCJ...H80N Žlab	KOJ...H80N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H80 Žlab	KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	TKJ...H80 T-kus žlabu	TKBJ...H80 T-kus žlabu	TKPJ...H80 T-kus žlabu	CZKJ...H80 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H80 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H80 Křížovátka žlabu
LUJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H80 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°	LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý
ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H80 Objíždka horizontální	OPZBJ...H80 Objíždka horizontální	OPNJ...H80 Objíždka vertikální	OPNBj...H80 Objíždka vertikální	KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRPBj...H80 Redukční koleno pravé
KRLJ...H80 Redukční koleno redukce	KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSj...H80 T - redukce	TRSBj...H80 T - redukce	RKlJ...H80 Redukce žlabu	RKLBj...H80 Redukce žlabu	RKPJ...H80 Redukce žlabu

levé	levé		symetrická	symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnující díl žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	