

KBJ...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení číselného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na odpadárku:


F - ocelový plech, žlávy? zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Blomberg barry.

Možnost spojování žlabů bez spojky zanesené jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SSK M6x20 nebo SSK M6x12.




Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBJ100H100/3	3000	100	111610	4	2,64	9800
KBJ150H100/3	3000	150	111615	4	3,04	14800
KBJ200H100/3	3000	200	111620	4	3,44	19800
KBJ300H100/3	3000	300	111630	2	4,24	29800
KBJ400H100/3	3000	400	111640	2	5,04	39800
KBJ500H100/3	3000	500	111650	2	5,84	49800
KBJ600H100/3	3000	600	111660	2	6,64	59800

Související produkty:







KRLJ...H100
Redukční koleno
levé




KRLBJ...H100
Redukční koleno
levé




TRJ...H100 T -
redukce



TRBJ...H100 T -
redukce



TRSJ...H100 T -
redukce
symetrická



TRSBJ...H100 T -
redukce
symetrická



RKLJ...H100
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H100
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovací



LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovací



TKDJ...H100
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH100 Spojka žlabu
rozvetvovací