

LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ100H100	100	117310	2	1,88
LLBJ150H100	150	117315	2	2,06
LLBJ200H100	200	117320	2	2,22
LLBJ300H100	300	117330	2	2,56
LLBJ400H100	400	117340	2	2,88
LLBJ500H100	500	117350	2	3,22
LLBJ600H100	600	117360	2	3,54

Související produkty:





RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopliňujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia