


## LPPH50 Spojka žľabu

### Informácie:

**Použitie:**  
Spájanie káblových trás.














**Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09  
**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12. Pozor! Použitím spojok LPL a LPP získame pevné a stabilné spojenie žľabov.**

### Súvisiace produkty:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| KCP...H50N Žľab                                                                     | KOP...H50N Žľab                                                                     | NO24x35 Ochranná krytka                                                             | KBP...H50 Žľab                                                                      | LPMH50 Spojka žľabu                                                                  | LGP50 Spojka žľabu otočná                                                             | KKP...H50 Kolená žľabu 90°                                                            | KKBP...H50 Kolená žľabu 90°                                                           |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| KKPP...H50 Kolená žľabu 90°                                                         | KKMP...H50 Kolená žľabu 45°                                                         | KKMBP...H50 Kolená žľabu 45°                                                        | KKMPP...H50 Kolená žľabu 45°                                                        | TKP...H50 T-kus žľabu                                                                | TKBP...H50 T-kus žľabu                                                                | TKPP...H50 T-kus žľabu                                                                | CZKP...H50 Križovatka žľabu                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZKBP...H50 Križovatka žľabu                                                        | CZKPP...H50 Križovatka žľabu                                                        | LUP...H50 Oblúk žľabu 90°                                                           | LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°                                                          | LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°                                                           | LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°                                                            | LUMB...H50 Oblúk žľabu 45°                                                            | LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LLP...H50 Kľbový oblúk žľabu                                                        | LLBP...H50 Kľbový oblúk žľabu                                                       | ELP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu                                               | ELBP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu                                              | OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna                                              | OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna                                              | OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna                                                 | OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRPP...H50 Redukčné koleno žľabu pravé                                              | KRPBP...H50 Redukčné koleno žľabu pravé                                             | KRLP...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé                                               | KRLBP...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé                                              | TRP...H50 T-redukcia žľabu                                                           | TRBP...H50 T-redukcia žľabu                                                           | TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická                                                | TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RKLP...H50 Redukcia žľabu ľavá                                                      | RKLBP...H50 Redukcia žľabu ľavá                                                     | RKPP...H50 Redukcia žľabu pravá                                                     | RKPBP...H50 Redukcia žľabu pravá                                                    | RKSP...H50 Redukcia žľabu symetrická                                                 | RKSBP...H50 Redukcia žľabu symetrická                                                 | TKDP...H50 Doplnujúci diel žľabu T                                                    | LRPPH50 Spojka žľabu rozvetvovacia                                                    |