

## KCD...H100N Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



#### POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

| Symbol               | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| <b>KCD100H100/3N</b> | 3000         | 100          | <b>110610</b> | <b>4</b>   | <b>2,92</b> | <b>9800</b>            |
| <b>KCD150H100/3N</b> | 3000         | 150          | <b>110615</b> | <b>4</b>   | <b>3,34</b> | <b>14800</b>           |
| <b>KCD200H100/3N</b> | 3000         | 200          | <b>110620</b> | <b>4</b>   | <b>3,75</b> | <b>19800</b>           |
| <b>KCD300H100/3N</b> | 3000         | 300          | <b>110630</b> | <b>2</b>   | <b>4,58</b> | <b>29800</b>           |
| <b>KCD400H100/3N</b> | 3000         | 400          | <b>110640</b> | <b>2</b>   | <b>5,41</b> | <b>39800</b>           |
| <b>KCD500H100/3N</b> | 3000         | 500          | <b>110650</b> | <b>2</b>   | <b>6,24</b> | <b>49800</b>           |
| <b>KCD600H100/3N</b> | 3000         | 600          | <b>110660</b> | <b>2</b>   | <b>7,07</b> | <b>59800</b>           |

### Súvisiace produkty:






KRPBJ...H100  
Redukčné  
koleno žľabu  
pravé




KRLJ...H100  
Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé




KRLBJ...H100  
Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



TRJ...H100  
T-redukcia žľabu



TRBJ...H100  
T-redukcia žľabu



TRSJ...H100  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBJ...H100  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKLJ...H100  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBJ...H100  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H100  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia