

KRPJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPJ100H100	100	114310	4	1,01
KRPJ150H100	150	114315	4	1,54
KRPJ200H100	200	114320	4	2,04
KRPJ300H100	300	114330	2	3,30
KRPJ400H100	400	114340	2	4,30
KRPJ500H100	500	114350	2	5,50
KRPJ600H100	600	114360	2	6,60

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Zľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žľabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu
							
CZKPJ...H100 Križovatka žľabu	LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H100 Prvok ELBJ...H100 kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPBJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	
							
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia