

LUBP...H50 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použijte spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBP50H50	50	151902	10	0,87
LUBP100H50	100	152002	10	1,26
LUBP150H50	150	152102	10	1,66
LUBP200H50	200	152202	10	2,10
LUBP300H50	300	152402	4	2,94
LUBP400H50	400	152502	4	3,78
LUBP500H50	500	152602	4	4,57
LUBP600H50	600	152702	4	5,42

Související produkty:

KCP...H50N Žlab KOP...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMH50 Spojka žlabu	LGP50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleno žlabu 90°	
KKBP...H50 Koleno žlabu 90°	KKPP...H50 Koleno žlabu 90°	KKMP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žlabu 45°	TKP...H50 T-kus žlabu	TKBP...H50 T-kus žlabu	TKPP...H50 T-kus žlabu
CZKP...H50 Křižovatka žlabu	CZKBP...H50 Křižovatka žlabu	CZKPP...H50 Křižovatka žlabu	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPP...H50 Úhel žlabu 45°
LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objížďka horizontální	OPZBP...H50 Objížďka horizontální	OPNP...H50 Objížďka vertikální	OPNBP...H50 Objížďka vertikální
KRPP...H50 Redukční koleno pravé	KRPBP...H50 Redukční koleno pravé	KRLP...H50 Redukční koleno levé	KRLBP...H50 Redukční koleno levé	TRP...H50 T-redukce	TRBP...H50 T-redukce	TRSP...H50 T-redukce symetrická	TRSBP...H50 T-redukce symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia