

LLBP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBP50H50	50	152802	10	1,38
LLBP100H50	100	152902	10	1,63
LLBP150H50	150	153002	10	1,87
LLBP200H50	200	153102	10	2,12
LLBP300H50	300	153302	4	2,62
LLBP400H50	400	153402	4	3,12
LLBP500H50	500	153502	4	3,62
LLBP600H50	600	153602	4	4,12

Související produkty:

KCP...H50N Žlab	Žlab KOP...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMPH50 Spojka žlabu	LGPH50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleno žlabu 90°
KKBP...H50 Koleno žlabu 90°	KKPP...H50 Koleno žlabu 90°	KKMP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žlabu 45°	TKP...H50 T-kus žlabu	TKBP...H50 T-kus žlabu	TKPP...H50 T-kus žlabu
CZKP...H50 Křížovatka žlabu	CZKBP...H50 Křížovatka žlabu	CZKPP...H50 Křížovatka žlabu	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUBP...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMB...H50 Úhel žlabu 45°
LUMPP...H50 Úhel žlabu 45°	LLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objížďka horizontální	OPZBP...H50 Objížďka horizontální	OPNP...H50 Objížďka vertikální	OPNBP...H50 Objížďka vertikální
KRPP...H50 Redukční koleno pravé	KRPBP...H50 Redukční koleno pravé	KRLP...H50 Redukční koleno levé	KRLBP...H50 Redukční koleno levé	TRP...H50 T-redukce	TRBP...H50 T-redukce	TRSP...H50 T-redukce symetrická	TRSBP...H50 T-redukce symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia