

OPZJ...H50 Objížďka horizontálná

Informace:

POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!



Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZJ50H50	50	154305	2	0,55
OPZJ100H50	100	154310	2	0,81
OPZJ150H50	150	154315	2	1,07
OPZJ200H50	200	154320	2	1,33
OPZJ300H50	300	154330	2	1,87
OPZJ400H50	400	154340	2	2,39
OPZJ500H50	500	154350	2	3,13
OPZJ600H50	600	154360	2	3,47

Související produkty:

							
KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H50 Koleno 45°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKJ...H50 T-kus žlabu	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu	CZKJ...H50 Křižovatka žlabu
							
CZKBJ...H50 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H50 Křižovatka žlabu	LUJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°
							
LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální	OPNBj...H50 Objížďka vertikální	KRPJ...H50 Redukční koleno pravé
							
KRPBJ...H50 Redukční koleno pravé	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T-redukce	TRBJ...H50 T-redukce	TRSJ...H50 T-redukce symetrická	TRSBj...H50 T-redukce symetrická	RK LJ...H50 Redukce žlabu levá

RKLBJ...H50
Redukce žlabu
leváRKPJ...H50
Redukce žlabu
praváRKPBJ...H50
Redukce žlabu
praváRKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrickáLRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaLRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaTKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu TLRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia