

KRLBP...H50 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBP50H50	50	154602	10	0,69
KRLBP100H50	100	154702	10	1,05
KRLBP150H50	150	154802	6	1,59
KRLBP200H50	200	154902	6	2,11
KRLBP300H50	300	155102	4	3,16
KRLBP400H50	400	155202	4	4,22
KRLBP500H50	500	155302	2	5,27
KRLBP600H50	600	155402	2	6,33






Související produkty:



KCP...H50N Žlab KOP...H50N Žlab

NO24x35
Ochranná krytka

KBP...H50 Žlab

LPPH50 Spojka
žlabuLPMH50 Spojka
žlabuLGP50 Spojka
žlabu otočnáKKP...H50
Koleno žlabu
90°KKBP...H50
Koleno žlabu
90°KKPP...H50
Koleno žlabu
90°KKMP...H50
Koleno žlabu
45°KKMBP...H50
Koleno žlabu
45°KKMPP...H50
Koleno žlabu
45°TKP...H50 T-kus
žlabuTKBP...H50
T-kus žlabuTKPP...H50
T-kus žlabuCZKP...H50
Křižovatka žlabuCZKBP...H50
Křižovatka žlabuCZKPP...H50
Křižovatka žlabuLUP...H50 Úhel
žlabu 90°LUBP...H50 Úhel
žlabu 90°LUPP...H50 Úhel
žlabu 90°LUMP...H50 Úhel
žlabu 45°LUMBP...H50
Úhel žlabu 45°LUMPP...H50
Úhel žlabu 45°LLP...H50
Kloubový oblouk
žlabu svislýLLBP...H50
Kloubový oblouk
žlabu svislýELP...H50 Prvek
kloubního oblouku
žlabuELBP...H50 Prvek
kloubního oblouku
žlabuOPZP...H50
Objížďka
horizontálníOPZBP...H50
Objížďka
horizontálníOPNP...H50
Objížďka
vertikálníOPNPB...H50
Objížďka
vertikálníKRPP...H50
Redukční koleno
pravéKRPBP...H50
Redukční koleno
pravéKRLP...H50
Redukční koleno
levéTRP...H50 T -
redukceTRBP...H50 T -
redukceTRSP...H50 T -
redukce
symetrickáTRSBP...H50 T -
redukce
symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia