

TRSBJ...H50 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRSBJ50H50 | 50 | 155503 | 1 | 0,68 |
| TRSBJ100H50 | 100 | 155603 | 1 | 0,87 |
| TRSBJ150H50 | 150 | 155703 | 1 | 1,06 |
| TRSBJ200H50 | 200 | 155803 | 1 | 1,24 |
| TRSBJ300H50 | 300 | 156003 | 1 | 1,61 |
| TRSBJ400H50 | 400 | 156103 | 1 | 1,98 |
| TRSBJ500H50 | 500 | 156203 | 1 | 2,35 |
| TRSBJ600H50 | 600 | 156303 | 1 | 2,71 |

Související produkty:

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| KCJ...H50N Žlab | KOJ...H50N Žlab | NO24x35 Ochranná krytka | KBJ...H50 Žlab | LGJH50 Spojka otočná žlabu | LKJH50 Spojka úhlová žlabu | KKJ...H50 Kolenko žlabu 90° | KKB...H50 Kolenko žlabu 90° |
| | | | | | | | |
| KKPJ...H50 Kolenko žlabu 90° | KKMJ...H50 Kolenko 45° | KKMBJ...H50 Kolenko žlabu 45° | KKMPJ...H50 Kolenko žlabu 45° | TKJ...H50 T-kus žlabu | TKBJ...H50 T-kus žlabu | TKPJ...H50 T-kus žlabu | CZKJ...H50 Křižovatka žlabu |
| | | | | | | | |
| CZKBJ...H50 Křižovatka žlabu | CZKPJ...H50 Křižovatka žlabu | LUJ...H50 Úhel žlabu 90° | LUBJ...H50 Úhel žlabu 90° | LUPJ...H50 Úhel žlabu 90° | LUMJ...H50 Úhel žlabu 45° | LUMB...H50 Úhel žlabu 45° | LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45° |
| | | | | | | | |
| LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý | ELJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu | OPZJ...H50 Objížďka horizontální | OPZBJ...H50 Objížďka horizontální | OPNJ...H50 Objížďka vertikální | OPNB...H50 Objížďka vertikální |
| | | | | | | | |
| KRPJ...H50 Redukční koleno pravé | KRBJ...H50 Redukční koleno pravé | KRLJ...H50 Redukční koleno levé | KRLBJ...H50 Redukční koleno levé | TRJ...H50 T - redukce | TRBJ...H50 T - redukce | TRSJ...H50 T - redukce symetrická | RKLJ...H50 Redukce žlabu levá |



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia