

KRLBJ...H100 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!





Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ100H100	100	118110	4	1,01
KRLBJ150H100	150	118115	4	1,54
KRLBJ200H100	200	118120	4	2,04
KRLBJ300H100	300	118130	2	3,30
KRLBJ400H100	400	118140	2	4,30
KRLBJ500H100	500	118150	2	5,50
KRLBJ600H100	600	118160	2	6,60

Související produkty:

							
KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H100 Křížovatka žlabu
							
CZKPJ...H100 Křížovatka žlabu	LJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objížďka horizontální	OPZBJ...H100 Objížďka horizontální	OPNJ...H100 Objížďka vertikální	OPNB...H100 Objížďka vertikální	KRPJ...H100 Redukční koleno pravé
							
KRPBJ...H100 Redukční koleno	KRLJ...H100 Redukční koleno	TRJ...H100 T - redukce	TRBJ...H100 T - redukce	TRSJ...H100 T - redukce	TRSB...H100 T - redukce	RKLJ...H100 Redukce žlabu	RKLBJ...H100 Redukce žlabu

pravé


 RKPJ...H100
 Redukce žlabu
 pravá

levé


 RKPBJ...H100
 Redukce žlabu
 pravá

 RKSJ...H100
 Redukce žlabu
 symetrická

 RKSBJ...H100
 Redukce žlabu
 symetrická

symetrická


 LRJH100 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

symetrická


 LRBH100 Spojka žlabu
 rozvetvovacia

levá


 TKDJ...H100
 Dopĺňujúci diel
 žlabu T

levá


 LRPJH100
 Spojka žlabu
 rozvetvovacia