

TRSBJ...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!



Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBJ100H100	100	118710	1	1,56
TRSBJ150H100	150	118715	1	1,75
TRSBJ200H100	200	118720	1	1,93
TRSBJ300H100	300	118730	1	2,30
TRSBJ400H100	400	118740	1	2,67
TRSBJ500H100	500	118750	1	3,04
TRSBJ600H100	600	118760	1	3,40

Související produkty:

							
KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H100 Křížovatka žlabu
							
CZKPJ...H100 Křížovatka žlabu	LJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objížďka horizontální	OPZBJ...H100 Objížďka horizontální	OPNJ...H100 Objížďka vertikální	OPNB...H100 Objížďka vertikální	KRPJ...H100 Redukční koleno pravé
							
KRPB...H100 Redukční koleno	KRLJ...H100 Redukční koleno	KRLBJ...H100 Redukční koleno	TRJ...H100 T - redukce	TRBJ...H100 T - redukce	TRSJ...H100 T - redukce	RKLJ...H100 Redukce žlabu	RKLBJ...H100 Redukce žlabu

pravé	levé	levé			symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplnující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia