

RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ



Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSBJ150/100H100	150	119315	10	0,28	100
RKSBJ200/100H100	200	119720	10	0,34	100
RKSBJ200/150H100	200	119820	10	0,36	150
RKSBJ300/200H100	300	119730	10	0,40	200
RKSBJ400/300H100	400	119340	6	0,47	300
RKSBJ500/400H100	500	119350	6	0,55	400
RKSBJ600/500H100	600	119360	6	0,63	500

Související produkty:

KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Kleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Kleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Kleno žlabu 90°
KKMJ...H100 Kleno žlabu 45°	KKMBJ...H100 Kleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Kleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H100 Křížovátka žlabu
CZKPJ...H100 Křížovátka žlabu	LJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H100 Prvek kloubovního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubovního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objížďka horizontální	OPZBJ...H100 Objížďka horizontální	OPNJ...H100 Objížďka vertikální	OPNB...H100 Objížďka vertikální	KRPJ...H100 Redukční koleno pravé
KRPB...H100 Redukční koleno pravé	KRLJ...H100 Redukční koleno levé	KRLBJ...H100 Redukční koleno levé	TRJ...H100 T-redukce	TRBJ...H100 T-redukce	TRSJ...H100 T-redukce symetrická	TRSB...H100 T-redukce symetrická	RKLJ...H100 Redukční žlab levý



RKLBJ...H100
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia