

TRBJ...H50 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.









- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBJ50H50	50	155501	10	0,61
TRBJ100H50	100	155601	10	0,87
TRBJ150H50	150	155701	6	1,26
TRBJ200H50	200	155801	6	1,66
TRBJ300H50	300	156001	4	2,52
TRBJ400H50	400	156101	4	3,36
TRBJ500H50	500	156201	2	4,35
TRBJ600H50	600	156301	2	4,84

Súvisiace produkty:

							
KCJ...H50N Žľab	KOJ...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žľab	LGJH50 Spojka žľabu otočná	LKJH50 Spojka uhlová žľabu	KKJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°	TKJ...H50 T-kus žľabu	TKBJ...H50 T-kus žľabu	TKPJ...H50 T-kus žľabu	CZKJ...H50 Križovatka žľabu
							
CZKBJ...H50 Križovatka žľabu	CZKPJ...H50 Križovatka žľabu	LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°
							
LLJ...H50 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H50 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
							
KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H50 T-redukcia žľabu	TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá

RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľaváRKPJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKPBJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáLRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaLRBH50 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaTKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu TLRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia