

TKBJ...H100 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na montáž použité komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri atypických objednávkach zadajte rozmer a , b, c.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBJ100H100	100	116510	10	0,61
TKBJ150H100	150	116515	10	0,74
TKBJ200H100	200	116520	10	1,06
TKBJ300H100	300	116530	4	1,76
TKBJ400H100	400	116540	4	2,63
TKBJ500H100	500	116550	2	3,36
TKBJ600H100	600	116560	2	4,50

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Zľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žľabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu	CZKPJ...H100 Križovatka žľabu
							
LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
ELJ...H100 Prvok klbového oblúka žľabu	ELBJ...H100 Prvok klbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRBJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá

ľavé

RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrickáLRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaLRBH100
Spojka žľabu
rozvetvovaciaTKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu TLRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia