

## GDR...- 4-5P/DX/SX "T" diel (100-2500A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na rozdelenie a zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 100 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



A	DIE 4		DIE 5	
	DX	SX	DX	SX
100/120	GDR100M	GDR100M	GDR200M	GDR200M
160	GDR160	GDR160	GDR320	GDR320
250/300	GDR250	GDR250	GDR500	GDR500
400/500	GDR400	GDR400	GDR800	GDR800
630/800	GDR630	GDR630	GDR1250	GDR1250
1000/1250	GDR1000	GDR1000	GDR2000	GDR2000

#### Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 600/500mm

### Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
<b>GDR100111M</b>	<b>4P - DX</b>	<b>100</b>
<b>GDR100109M</b>	<b>4P - SX</b>	<b>100</b>
<b>GDR200111M</b>	<b>5P - DX</b>	<b>100</b>
<b>GDR200109M</b>	<b>5P - SX</b>	<b>100</b>
<b>GDR100111</b>	<b>4P - DX</b>	<b>400</b>
<b>GDR100109</b>	<b>4P - SX</b>	<b>400</b>
<b>GDR200111</b>	<b>5P - DX</b>	<b>400</b>
<b>GDR200109</b>	<b>5P - SX</b>	<b>400</b>
<b>GDR100112</b>	<b>4P - DX</b>	<b>630</b>
<b>GDR100110</b>	<b>4P - SX</b>	<b>630</b>
<b>GDR200112</b>	<b>5P - DX</b>	<b>630</b>
<b>GDR200110</b>	<b>5P - SX</b>	<b>630</b>
<b>GDR116122</b>	<b>4P - DX</b>	<b>1250</b>
<b>GDR116120</b>	<b>4P - SX</b>	<b>1250</b>
<b>GDR216122</b>	<b>5P - DX</b>	<b>1250</b>
<b>GDR216120</b>	<b>5P - SX</b>	<b>1250</b>
<b>GDR120122</b>	<b>4P - DX</b>	<b>2000</b>
<b>GDR120120</b>	<b>4P - SX</b>	<b>2000</b>
<b>GDR220122</b>	<b>5P - DX</b>	<b>2000</b>
<b>GDR220120</b>	<b>5P - SX</b>	<b>2000</b>