

ELBJ...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H100	100	117510	4	0,54
ELBJ150H100	150	117515	4	0,63
ELBJ200H100	200	117520	4	0,71
ELBJ300H100	300	117530	4	0,88
ELBJ400H100	400	117540	4	1,04
ELBJ500H100	500	117550	4	1,21
ELBJ600H100	600	117560	4	1,37

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Žľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKBJ...H100 Kolená žľabu 90°	KKPJ...H100 Kolená žľabu 90°
							
KKMJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMBJ...H100 Kolená žľabu 45°	KKMPJ...H100 Kolená žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu
							
CZKPJ...H100 Križovatka žľabu	LUJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúky žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LUMBJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúky žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRBJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá

ľavé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia