

LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H42	50	144114	2	0,41
LUMPJ100H42	100	144214	2	0,62
LUMPJ150H42	150	144314	2	0,87
LUMPJ200H42	200	144414	2	1,69
LUMPJ300H42	300	144514	2	2,03
LUMPJ400H42	400	144614	2	2,35
LUMPJ500H42	500	144714	2	2,68
LUMPJ600H42	600	144814	2	3,07

Související produkty:

KGJ...H42 Žlab	KCJ...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H42 Žlab	LGJH42 Spojka otočná žlabu	LKJH42 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H42 Kolenó žlabu 90°
KKBJ...H42 Kolenó žlabu 90°	KKPJ...H42 Kolenó žlabu 90°	KKMJ...H42 Kolenó žlabu 45°	KKMBJ...H42 Kolenó žlabu 45°	KKMPJ...H42 Kolenó žlabu 45°	TKJ...H42 T-kus žlabu	TKBJ...H42 T-kus žlabu	TKPJ...H42 T-kus žlabu
CZKJ...H42 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H42 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H42 Křížovátka žlabu	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H42 Úhel žlabu 45°
LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNBj...H42 Objížďka vertikální
KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé	KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBJ...H42 Redukční koleno levé	TRJ...H42 T - redukce	TRBJ...H42 T - redukce	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSBj...H42 T - redukce symetrická



RKLJ...H42
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H42
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H42
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H42
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H42
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H42
Redukce žlabu
symetrická



LRJH42 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH42 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H42
Doplňujúci díl
žlabu T



LRPJH42 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRPPH42 Spojka
žlabu
rozvetvovacia