

TRSJ...H30 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSJ50H30	50	133605	1	0,52
TRSJ100H30	100	133610	1	0,68
TRSJ150H30	150	133615	1	0,86
TRSJ200H30	200	133620	1	1,06
TRSJ300H30	300	133630	1	1,43

Související produkty:



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KGJ...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab

LPLH30 Spojka
žlabuLPPH30 Spojka
žlabuLPMPH30 Spojka
žlabuLPMLH30 Spojka
žlabuSGK... Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)