

LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

















L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Související produkty:

							
KGJ/KGOJ...H60 Žlab	KCJ/KCOJ...H60 Žlab	KOJ...H60N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H60 Žlab	KKJ...H60 Kleno žlabu 90°	KKBJ...H60 Kleno žlabu 90°	KKPJ...H60 Kleno žlabu 90°
							
KKMJ...H60 Kleno žlabu 45°	KKMBJ...H60 Kleno žlabu 45°	KKMPJ...H60 Kleno žlabu 45°	TKJ...H60 T-kus žlabu	TKBJ...H60 T-kus žlabu	TKPJ...H60 T-kus žlabu	CZKJ...H60 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H60 Křížovátka žlabu
							
CZKPJ...H60 Křížovátka žlabu	LUJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H60 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°	LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H60 Objížďka horizontální	OPZBJ...H60 Objížďka horizontální	OPNJ...H60 Objížďka vertikální	OPNBj...H60 Objížďka vertikální	KRPJ...H60 Redukční koleno pravé
							
KRPBJ...H60 Redukční koleno levé	KRLJ...H60 Redukční koleno levé	KRLBJ...H60 Redukční koleno levé	TRJ...H60 T - redukce	TRBJ...H60 T - redukce	TRSJ...H60 T - redukce symetrická	TRSBj...H60 T - redukce symetrická	RKLJ...H60 Redukce žlabu levá
							
RKLBJ...H60 Redukce žlabu levá	RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnující díl žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia