

LLBL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBL50H30	50	136005	2	0,45
LLBL100H30	100	136010	2	0,57
LLBL150H30	150	136015	2	0,65
LLBL200H30	200	136020	2	0,83
LLBL300H30	300	136030	2	1,07

Související produkty:

							
KGL...H30 Žlab	LPLH30 Spojka žlabu	LPLMH30 Spojka žlabu	KKL...H30 Koleno žlabu 90°	KKBL...H30 Koleno žlabu 90°	KKML...H30 Koleno žlabu 45°	KKMBL...H30 Koleno žlabu 45°	TKL...H30 T-kus žlabu
							
TKBL...H30 T-kus žlabu	CZKL...H30 Křížovátka žlabu	CZKBL...H30 Křížovátka žlabu	LLL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu	RKLL...H30 Redukce žlabu levá	RKLBL...H30 Redukce žlabu levá
							
RKPL...H30 Redukce žlabu pravá	RKPBL...H30 Redukce žlabu pravá	RKSL...H30 Redukce žlabu symetrická	RKSBL...H30 Redukce žlabu symetrická				