

KRLBJ...H100 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ100H100	100	118110	4	1,01
KRLBJ150H100	150	118115	4	1,54
KRLBJ200H100	200	118120	4	2,04
KRLBJ300H100	300	118130	2	3,30
KRLBJ400H100	400	118140	2	4,30
KRLBJ500H100	500	118150	2	5,50
KRLBJ600H100	600	118160	2	6,60

Související produkty:



pravé

RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H100
Redukce žlabu
praváRKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T

levá

LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia