

KRPBJ...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H100	100	118310	4	1,01
KRPBJ150H100	150	118315	4	1,54
KRPBJ200H100	200	118320	4	2,04
KRPBJ300H100	300	118330	2	3,30
KRPBJ400H100	400	118340	2	4,30
KRPBJ500H100	500	118350	2	5,50
KRPBJ600H100	600	118360	2	6,60

Související produkty:



levé

RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H100
Redukce žlabu
praváRKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T

levá

LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia