

TRBP...H100 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBP100H100	100	118610	4	1,84
TRBP150H100	150	118615	4	2,60
TRBP200H100	200	118620	4	3,50
TRBP300H100	300	118630	2	5,50
TRBP400H100	400	118640	2	7,10
TRBP500H100	500	118650	1	9,30
TRBP600H100	600	118660	1	10,40

Související produkty:





RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia